
Standar Nasional Indonesia

SNI 06-0657-1989

ICS. 87.040

# Plamir kayu



# Daftar isi

		Halama	n
1.	Ruang lingkup	1	
2.	Definisi	1	
3.	Syarat mutu	1	
4.	Cara pengambilan contoh	2	
5.	Cara uji	2	
6.	Syarat lulus uji	3	
7.	Cara pengemasan	3	
8.	Syarat penandaan	3	

# Plamir kayu

## 1. Ruang lingkup

Standar ini meliputi definisi, Syarat mutu, cara pengambilan contoh, cara uji, Syarat lulus uji, cara pengemasan dan syarat penandaan plamir kayu.

#### 2. Definisi

Plamir kayu adalah suatu bahan berupa pasta terutama terdiri dari bahan pengisi, pigmen dan bahan pengikat alam atau sintetik yang berfungsi untuk menutupi pori-pori pada kayu yang akan dicat.

#### 3. Syarat mutu

#### 3.1 Kuantitatif

Syarat mutu kuantitatip plamir kayu adalah seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel
Persyaratan kuantitatip plamir kayu

1985 NO. 77 STREET		8	
Nomor	Uraian	Satuan	Persyaratan
urut			
1.	Kadar bahan pengisi dan pigmen		55 - 72 %
2.	Kadar bahan pengikat		min. 12 %
3.	Kadar bahan menguap		maks 25 %
4.	Bobot jenis		min. 1,4
5.	Kehalusan	mikron	maks. 100
6.	Waktu mengering (28 - 39 °C)		
	kering keras	jam	maks. 24

#### 3.2 Kualitatif

#### 3.2.1 Keadaan dalam kaleng

Sewaktu kaleng baru dibuka, plamir tidak boleh mengandung endapan keras atau bahan asing lainnya serta masih berupa pasta serba sama.

#### 3.2.2 Sifat penggunaan

Plamir harus mudah dikerjakan secara tipis-tipis (maks. 1/2 mm) dengan pisau plamir pada permukaan kayu yang sudah dihaluskan serta bebas debu dan kontaminan bahan lainnya, setelah kering tidak terkelupas dan mudah diampelas.

#### 3.2.3 Kestabilan dalam penyimpanan

Setelah I tahun dikalengkan oleh pabrik dan di simpan pada suhu maksimum 30° C tidak boleh mengandung endapan keras atau bahan asing lainnya serta masih berupa pasta serba sama.

#### 4. Cara pengambilan contoh

Cara pengambilan contoh plamir kayu sesuai dengan SNI 06 - 0465 - 1989. Cara Pengambilan contoh untuk cat, lak, pernis dan sejenisnya.

#### 5. Cara uji

Pengujian plamir kayu dilaksanakan sebagai berikut:

- 5.1 Uji kadar bahan pengisi dan pigmen, kadar bahan pengikat dan kadar bahan menguap sesuai dengan SNI 06-0465-1987 Cara penentuan kadar pigmen, kadar bahan penguap, dan kadar bahan cair yang tidak menguap dari cat, lak. pernis dan sejenisnya.
- 5.2 Uji jenis sesuai dengan SNI 06-0470-1989 Cara penentuan berat jenis cat, lak, pernis dan sejenisnya dengan alat uji tabung berat jenis.
- 5.3 Uji jenis sesuai dengan SNI 06-0474-1989. Cara penentuan kehalusan untuk cat, lak. pernis dan sejenisnya.

5.4 Uji waktu mengering sesuai dengan SNI 06-0468-1989 Cara pengukuran ketebalan lapisan kering keras cat, lak, pernis dan sejenisnya dengan alat diamikrometer.

### 6. Syarat lulus uji

- 6.1 Kelompok dinyatakan lulus uji, bila contoh yang diambil dapat memenuhi syarat mutu seperti pada butir 3.
- 6.2 Apabila syarat kestabilan dalam penyimpanan (kualitatif) tidak dipenuhi maka contoh tersebut tidak lulus uji.
- 6.3 Apabila salah satu syarat lainnya (kualitatip dan kuantitatif) tidak dipenuhi dilakukan pengujian ulang terhadap contoh baru dari kelompok yang sama.

# 7. Cara pengemasan

Plamir kayu dikemas dalam kemasan yang tidak bereaksi dengan isi dan dapat menjamin terhadap kerusakan dalam penyimpanan maupun dalam pengiriman.

#### 8. Syarat penandaan

Kemasan harus diberi tanda-tanda:

- Nama komoditi plamir kayu
- Merk dan lambang
- Nama pabrik pembuat
- Berat bersih
- Tanda-tanda pengawasan produksi (kedaluarsa)
- Kode pembuatan.